



Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepła
GEOLBUD S. C.

kom. 530488214, 503741881

geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 4

Data wykonania: 2018-02-12

Temat: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 121,68 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr inż. Małgorzata Wysocka

Sprawdził(a):

Adres: Łapy

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr. spoiste	ID(n) gr. sypkie	Sonda dynamiczna SD10
					Nasyp niebudow. (cz.org., piasek średni, cegły) (I), c.szary	w				
		1,0								
		1			Piasek gliniasty przew. piasek drobny (C) (IV2), szaro-brąz.	mw		0,25		
		0,8								
		2			Piasek drobny zagl. (III1), szary	nw			0,56	12 14 12 15
		0,5								
		3			Namuł gliniasty przew. piasek drobny (IIB1), szary	w		0,40		
		1,5								
		4			Torf (stopień rozkładu R2) (IIA), c.brązowy	nw				12 11 16
		0,2			Piasek drobny (III1), szary	nw			0,55	
		0,3								
		5			Torf (stopień rozkładu R2) (IIA), czarny	nw				
		0,9								
		6			Gлина piaszcz. (C) (IV2), szara	mw		0,20		
		0,8								

Głębokość: 6,0