



GEOLBUD S. C.

Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepła

GEOLBUD S. C.

kom. 530488214, 503741881 geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2018-02-12

Temat: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 121,48 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr inż. Małgorzata Wysocka

Sprawdził(a):

Adres: Łapy

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,9			Nasyp niebudow. (żużel, piasek drobny, cz.org., cegły) (I), czarny/szary	w				
		1	0,1		Piasek gliniasty (C) (IV2), j.brązowy	w		0,20		
		1,2			Gлина piaszcz. (C) (IV3), szaro-brąz.	mw		0,16		
		2	0,5		Gлина piaszcz. przew. piasek drobny (C) (IV2), szaro-brąz.	mw		0,18		
			0,3		Gлина piaszcz. (C) (IV3), szaro-brąz.	mw		0,15		

Głębokość: 3,0