



Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepła

GEOLBUD S. C.

kom. 530488214, 503741881
geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2018-02-12

Temat: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 120,75 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr inż. Małgorzata Wysocka

Sprawdził(a):

Adres: Łapy

| Proba | Poziom wody | Głębokość(m) | Miąszość | Profil litolog. | Opis gruntu | Wilgotność | Waleczki | IL(n) gr.spoiste | ID(n) gr.sypkie | Sonda dynamiczna SD10 |
|-------|-------------|--------------|----------|-----------------|--|------------|----------|------------------|-----------------|--|
| | | 0,90 | | | Nasyp niebudow. (żużel, cz.org., piasek drobny, cegły) (I), czarny/c.szary | w | | | | |
| | | 1,40 | 0,5 | | Piasek drobny zagl. (III1), żółty | nw | | | 0,50 | 10 9 10 12 10 |
| | | 2,50 | 1,1 | | Piasek gliniasty przew. piasek drobny (C) (IV3), j.brązowy | mw | | 0,13 | | |
| | | 3,20 | 0,3 | | Namuł gliniasty (IIB2), czarny | mw | | 0,18 | | |
| | | 4,00 | 0,4 | | Gлина piaszcz. (C) (IV2), c.szara | mw | | 0,17 | | |
| | | 4,00 | 0,8 | | Gлина piaszcz. z domiesz.cz.org. (IV1), sino-szara | w | | 0,30 | | |
| | | 4,00 | 0,2 | | Torf (stopień rozkładu R2) (IIA), czarny | nw | | | | |
| | | 4,00 | 1,4 | | Piasek drobny (III1), szary | nw | | | 0,50 | 10 9 9 10 12 11 8 8 8 12 13 9 14 10 |
| | | 4,00 | 0,4 | | Gлина piaszcz. z domiesz. otoczaki (C) (IV3), sino-szara | mw | | 0,15 | | |

Głębokość: 6,0