

Data wykonania: 2018-02-12

Rzędna: 121,22 m n.p.m.

Sporządził(a):  
mgr inż. Małgorzata Wysocka  
Sprawdził(a):

**Adres:** Łapy

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,7			Nasyp niebudow. (cz.org., żužel, piasek drobny, cegły) (I), czarny	w				
		1			Piasek drobny (III1), rdzawo-żółty	nw		0,48		
		1,3								
		2								
		3	2,0		Namuł gliniasty przew. piasek drobny (IIB1), szary	w		0,28		
		4			Piasek drobny (III1), szary	nw		0,55		
		0,7								
		5	0,3		Namuł gliniasty przew. piasek drobny (IIB1), szary	w		0,28		
		0,8			Torf (stopień rozkładu R3) (IIA), czarny	nw				
		0,2			Gлина piaszcz. (C) (IV2), szara	mw		0,20		
Głębokość: 6,0										